

تحلیل پوش آور در ایتسی
ارسال شده توسط: mahnazyarimanes - نامشخص

سلام وقت بخیر

ببخشید در تحلیل پوش آور سازه ی فولادی 5 طبقه، بعد از تعریف کل مفاصل و گرفتن ران نهایی نرم افزار تغییر مکان هدف راستای مهاربندی رو خیلی بیشتر از مقدار تعریف شده می دهد مثلا در راستای مهاربندی مقدار اولیه که به نرم افزار دادم 10 سانت بوده بعد از ران 71.89 سانت داده. علتش چییه؟ و راهکار مربوطه رو اگه بفرمایید ممنون میشم

=====