

آنالیز پوش آور  
ارسال شده توسط mofaba - نامشخص

با سلام

سوالی داشتم. پس از آنالیز پوش آور و رفتن به منوی display و زدن گزینه curve pushover static نمودار مشخص شده. پس از آن اطلاعات نیرو و جابه جایی را به صورت عددی می توانیم در جدول مشاهده کنیم. درون جدول حروف E-D-C-B-A و CP آمده میخاستم ببینم اینها چه مفهومی دارند لطف کنید توضیح بدهید ممنون میشم. در ضمن اولین مفصل پلاستیک بر اساس اعداد کجا تشکیل می شود.

سپاسگذارم

=====