

پیام عدم تکمیل تحلیل پوش اور ارسال شده توسط rezass - نامشخص

جناب مهندس عرض ادب و سلام

استاد اینکه گاهی در تحلیل پوش اور پس از اتمام پیام میده که The Analysis find not can 40 step for solution مشکل از کجاست؟

برای حلش باید چه کرد؟

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

با تشکر

پاسخ به: پیام عدم تکمیل تحلیل پوش اور ارسال شده توسط تنباکوچی - نامشخص

است نوشته rezass

جناب مهندس عرض ادب و سلام

استاد اینکه گاهی در تحلیل پوش اور پس از اتمام پیام میده که The Analysis find not can 40 step for solution مشکل از کجاست؟

برای حلش باید چه کرد؟

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

با تشکر

با سلام

زمانی که در تحلیل پوش اور برنامه نتواند تا تغییر مکان هدف جلو برود و به دلیل عدم همگرایی تحلیل متوقف شود یکی از در اگر کنید نگاه را پلاستیک مفاصل رنگ باید شما لحظه این در که است این مهم نکته است پیام این میدهد که هایی warning سطح عملکرد مورد نظر نبود پاسخ تحلیل ان است که سازه توانایی رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر را ندارد و دیگر نیازی به ادامه دادن تحلیل نیست. اما اگر مفاصل پلاستیک در سطح عملکرد مورد نظر قرار داشت نگاه بایستی به یک روشی مشکل عدم همگرایی را حل کنید تا تحلیل مقداری جلو برود تا رنگ مفاصل از سطح عملکرد خارج شود و یا به تغییر مکان هدف برسد. برای جلو رفتن تحلیل یکی از راه ها تغییر روش باربرداری هست. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنم وارد کانال تلگرام صوتی آموزشی تنباکوچی شوید. t.me/tanbakoochisound