

## اسکیل کردن ارسال شده توسط naci - نامشخص

---

باسلام

بنده برای رسم منحنی های شکنندگی نیاز داریم رکوردهای شتابنگاشتها را در PGA های مختلف اسکیل کنیم.

برای اسکیل کردن PGA ایی که نیاز داریم بهش برسم مثلا 0.1g را تقسیم بر PGA رکورد کنیم و عدد حاصله را در همه ی شتابهای شتابنگاشت ضرب نماییم... چنین چیزی درست است؟

=====