

## تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور ارسال شده توسط حسنی - نامشخص

سلام خدمت استاد تنباکوچی

استاد من یک سازه فلزی را توسط ایتبس تحلیل پوش اور انجام دادم. اما نمودار بعضی از پوش ها یک خط صاف افقی یا عمودی هستش و همینطور جدول جابه جایی مر بوط به ان پوش به نمایش نمی آید. ممنون میشم که منو راهنمایی کنید که علتش پی هست و باید چکار کنم؟

## پاسخ به: تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش اور ارسال شده توسط تنباکوچی - نامشخص

حسنی نوشته است:

سلام خدمت استاد تنباکوچی

استاد من یک سازه فلزی را توسط ایتبس تحلیل پوش اور انجام دادم. اما نمودار بعضی از پوش ها یک خط صاف افقی یا عمودی هستش و همینطور جدول جابه جایی مر بوط به ان پوش به نمایش نمی آید. ممنون میشم که منو راهنمایی کنید که علتش پی هست و باید چکار کنم؟

با سلام

نمودار نشون میده رفتار سازه شما کاملا خطی هست که میتونه علتهای زیر را داشته باشه

1- مفاصل پلاستیک تعریف نشده یا درست تعریف نشده

2- به اندازه کافی سازه پوش نشده و در محدوده خطی باقی ماده است

3- مقاطع خیلی بزرگ و قوی هست به طوریکه رفتار سازه کاملا خطی است